




## spojka




- Spoj se provádí pomocí šroubů NSMP 5X10 (str. 27).
- Pro splnění vodivého pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 je nezbytné nutné vždy používat vějířové podložky pod hlavu šroubu a pod matici M5.
- Uvedené položky je možné objednat i v lakovaném provedení. Více informací na str. 7-2.

	položka	↑	‡	⌘	EAN
●	NS 40_S	1,0	0,04	2	8595057678941
⊕	NS 40_GMT	1,0	0,04	2	8595568925947



## spojka




- Spoj se provádí pomocí šroubů NSM 6X10 (str. 27).
- Pro splnění vodivého pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 je určený šroub NSMP 6X10 a je nutné používat vějířové podložky pod hlavu šroubu a pod matici M6.
- Uvedené položky je možné objednat i v lakovaném provedení. Více informací na str. 7-2.

	položka	H	↑	‡	⌘	EAN
●	NS 50_S	47	1,0	0,03	2	8595057654365
●	NS 100_S	97	1,0	0,07	4	8595057654303
●	NS 50_GMT	47	1,0	0,04	2	8595568925954
●	NS 100_GMT	97	1,0	0,08	4	8595568925961



## montážní deska



- Pro upevnění rozvodných krabic ke žlabům.
- Nasouvá se na bočnici kabelového žlabu a fixuje se pomocí šroubů NSM 6X10 (str. 27).
- Doporučeno pro krabice KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175; 8101; 8102; 8106; 8107; 8110; 8111; 8112; 8130; 8135; 003.CS.K; 005.CS.K (viz katalog Elektroinstalační úložný materiál).
- Uvedené položky je možné objednat i v lakovaném provedení. Více informací na str. 7-2.

	položka	↑	‡	EAN
●	MDS_S	1,0	0,165	8595057631762
⊕	MDS_GMT	1,0	0,170	8595568927422

